摘要

E2021-0002 宗地位于广东省汕尾市海丰县深汕大道南侧振业时 代花园二期南侧,占地面积约为 40526 m2。该地块现状为未利用空地, 历史早期主要为农用地、鱼塘和空地,地块历史以来一直未从事工业 生产,拟规划用作居住+商业用地。

通过污染识别,项目场地及周边相邻区域历史以来不存在潜在的或可能的污染源,全部为非疑似污染区域。共布设7个土壤点位和3个地下水点位,土壤监测基本45项+石油烃(C10-C40),地下水监测监测基本32项+石油烃(C10-C40)。

根据本次土壤环境初步调查结果可知:

- (1) 土壤样品检出项指标含量均未超过《土壤环境质量 建设用 地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018) 中第一类用地 筛选值。
- (2) 地下水检出项指标含量均未超过《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中 III 类标准。

综上,根据初步调查结果显示,E2021-0002 宗地土壤污染状况 调查技术服务项目土壤和地下水环境质量均满足相应用地评价标准, 地块不属于污染地块,无需开展土壤污染状况详细调查和风险评估。